



*Scatto n° 1 – tratto iniziale ante intervento – innesto con strada attualmente già bitumata*



*Scatto n° 1 – situazione ottenibile sullo stesso tratto stradale inseguito all'intervento di bitumatura*



*Scatto n° 2 – situazione tratto iniziale ante intervento – innesto con strada attualmente già bitumata*



*Scatto 2 – situazione ottenibile sullo stesso tratto stradale inseguito all'intervento di bitumatura*



*Scatto 3 - situazione tratto intermedio ante intervento –*



*Scatto 3 – situazione ottenibile sullo stesso tratto stradale inseguito all'intervento di bitumatura*



*Scatto 4 - situazione tratto intermedio ante intervento –*



*Scatto 4 – situazione ottenibile sullo stesso tratto stradale inseguito all'intervento di bitumatura*



*Scatto 5 - situazione tratto intermedio ante intervento –*



*Scatto 5– situazione ottenibile sullo stesso tratto stradale inseguito all'intervento di bitumatura*



*Scatto 6 - situazione tratto intermedio ante intervento – (collegamento con strada già bitumata) – fine strada*



*Scatto 6 – situazione ottenibile sullo stesso tratto stradale inseguito all'intervento di bitumatura (collegamento con strada già bitumata) – fine strada*

